

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	docomo	au	TU-KA	SoftBank	EMOBILE	Y!mobile	WILLCOM
保有終了機種	135	189	32	93	17	1	44

計
511

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
docomo	P2101V	-	Panasonic	2001/10/1	2010/6/1	通信不可(ネットワークの更新に対応不可)	FOMA 2101V	iモードブラウザ1.0	W-CDMA	DoCoMo/2.0/P2101V(c100)	2010年6月1日以降、順次サービス停止
docomo	D209i	-	mitsubishi	2000/7/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D209i/c10	
docomo	D210i	-	mitsubishi	2001/4/18	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D210i/c10	
docomo	D211i	-	mitsubishi	2001/11/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D211i/c10	
docomo	D251i	-	mitsubishi	2002/7/15	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D251i/c10	
docomo	D251iS	-	mitsubishi	2003/1/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D251iS/c10/TB	
docomo	D252i	-	mitsubishi	2003/9/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 252i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D252i/c10/TB/W25H12	
docomo	D253i	-	mitsubishi	2004/10/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 253i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D253i/c10/TB/W17H09	
docomo	Music PORTER	D253WMM	mitsubishi	2004/12/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 253i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D253WMM/c10/TB/W27H08	
docomo	D501i	-	mitsubishi	1999/3/18	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D501i	
docomo	D502i	-	mitsubishi	2000/1/6	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D502i/c10	
docomo	D503i	-	mitsubishi	2001/3/19	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D503i/c10	
docomo	D503iS	-	mitsubishi	2001/9/20	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D503iS/c10	
docomo	D504i	-	mitsubishi	2002/5/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D504i/c10	
docomo	D505i	-	mitsubishi	2003/5/23	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D505i/c20/TB/W20H10	
docomo	D505iS	-	mitsubishi	2003/10/23	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D505iS/c20/TB/W20H10	
docomo	D506i	-	mitsubishi	2004/5/19	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/D506i/c20/TB/W20H10	
docomo	ER209i	-	ERICSSON	2000/12/11	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/ER209i	
docomo	F209i	-	FUJITSU	2000/6/13	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F209i/c10	
docomo	F210i	-	FUJITSU	2001/4/11	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F210i/c10	
docomo	F211i	-	FUJITSU	2001/11/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F211i/c10	
docomo	F212i	-	FUJITSU	2002/11/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 212i/661i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F212i/c10/TB	
docomo	F251i	-	FUJITSU	2002/7/15	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F251i/c10/TB	
docomo	F501i	-	FUJITSU	1999/2/22	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F501i	
docomo	F502i	-	FUJITSU	1999/11/30	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F502i/c10	
docomo	F502it	-	FUJITSU	2000/5/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F502it/c10	
docomo	F503i	-	FUJITSU	2001/1/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F503i/c10	
docomo	F503iS	-	FUJITSU	2001/8/14	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F503iS/c10	
docomo	F504i	-	FUJITSU	2002/5/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F504i/c10/TB	
docomo	F504iS	-	FUJITSU	2002/12/27	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F504iS/c10/TB	
docomo	F505i	-	FUJITSU	2003/7/11	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F505i/c20/TB/W20H10	
docomo	F505iGPS	-	FUJITSU	2003/12/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F505iGPS/c20/TB/W20H10	
docomo	F506i	-	FUJITSU	2004/5/19	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F506i/c20/TB/W20H10	
docomo	F661i	-	FUJITSU	2003/4/22	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 212i/661i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F661i/c10/TB	
docomo	F671i	らくらくホンII	FUJITSU	2001/9/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F671i/c10	
docomo	F671iS	らくらくホンIIS	FUJITSU	2002/9/6	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F671iS/c10/TB	
docomo	F672i	らくらくホンIII	FUJITSU	2003/9/5	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/F672i/c10/TB	
docomo	KO209i	-	KOKUSAI	2001/2/5	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/KO209i	
docomo	KO210i	-	KOKUSAI	2001/8/3	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/KO210i/c10	
docomo	N209i	-	NEC	2000/6/13	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N209i	
docomo	N210i	-	NEC	2001/4/11	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N210i/c10	
docomo	N211i	-	NEC	2001/12/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N211i/c10	
docomo	N211iS	-	NEC	2003/4/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N211iS/c10	
docomo	N251i	-	NEC	2002/10/19	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N251i/c10/TB	
docomo	N251iS	-	NEC	2003/4/22	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N251iS/c10/TB	
docomo	N252i	-	NEC	2003/10/31	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 252i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N252i/c10/TB/W22H10	
docomo	N253i	-	NEC	2004/10/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 253i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N253i/c10/TB/W20H10	
docomo	N501i	-	NEC	1999/3/18	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N501i	
docomo	N502i	-	NEC	2000/2/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N502i	
docomo	N502it	-	NEC	2000/8/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N502it/c10	
docomo	N503i	-	NEC	2001/3/3	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N503i/c10	
docomo	N503iS	-	NEC	2001/8/27	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N503iS/c10	
docomo	N504i	-	NEC	2002/5/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N504i/c10/TB	
docomo	N504iS	-	NEC	2002/11/22	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N504iS/c10/TB	
docomo	N505i	-	NEC	2003/7/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10	
docomo	N505iS	-	NEC	2003/12/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N505iS/c20/TB/W20H10	
docomo	N506i	-	NEC	2004/6/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N506i/c20/TB/W20H11	
docomo	N506iS	-	NEC	2005/2/5	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N506iS/c20/TB/W20H11	
docomo	N506iSII	-	NEC	2006/3/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N506iS2/c20/TB/W20H11	
docomo	N821i	-	NEC	2000/7/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 821i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/N821i	
docomo	NM502i	-	NOKIA	2000/4/6	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/NM502i	
docomo	P209i	-	Panasonic	2000/6/13	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P209i	
docomo	P209iS	-	Panasonic	2000/8/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P209iS/c10	
docomo	P210i	-	Panasonic	2001/5/29	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P210i/c10	
docomo	P211i	-	Panasonic	2002/1/7	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P211i/c10	
docomo	P211iS	-	Panasonic	2003/4/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P211iS/c10	
docomo	prosolid	P213i	Panasonic	2004/12/3	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 213i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P213i/c10/TB/W22H10	
docomo	P251iS	-	Panasonic	2003/1/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mova 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P251iS/c10/TB	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
docomo	P252i	-	Panasonic	2003/10/28	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 252i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P252i/c10/TB/W22H10	
docomo	P252S	-	Panasonic	2004/4/16	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 252i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P252S/c10/TB/W22H10	
docomo	P253i	-	Panasonic	2004/11/16	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 253i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P253i/c10/TB/W22H10	
docomo	Lechiffon	P253iS	Panasonic	2005/2/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 253i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P253iS/c10/TB/W22H10	
docomo	P501i	-	Panasonic	1999/5/18	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 501i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P501i	
docomo	P502i	-	Panasonic	2000/2/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P502i	
docomo	P503i	-	Panasonic	2001/1/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P503i/c10	
docomo	P503iS	-	Panasonic	2001/5/11	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P503iS/c10	
docomo	P504i	-	Panasonic	2002/6/5	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P504i/c10/TB	
docomo	P504iS	-	Panasonic	2002/11/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P504iS/c10/TB	
docomo	P505i	-	Panasonic	2003/8/8	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P505i/c20/TB/W20H10	
docomo	P505iS	-	Panasonic	2003/11/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P505iS/c20/TB/W20H10	
docomo	P506iC	-	Panasonic	2004/7/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P506iC/c20/TB/W20H10	
docomo	P506iCII	-	Panasonic	2006/4/8	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P506iC/c20/TB/W20H10	
docomo	P821i	-	Panasonic	2000/8/31	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 821i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/P821i	
docomo	R209i	-	JRC	2000/10/21	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/R209i	
docomo	R211i	-	JRC	2002/3/14	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/R211i/c10	
docomo	R691i	-	JRC	2001/2/23	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 209i/691i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/R691i	
docomo	R692i	-	JRC	2002/8/5	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/R692i/c10	
docomo	SH251i	-	SHARP	2002/6/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH251i/c10	
docomo	SH251iS	-	SHARP	2002/11/16	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 251i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH251iS/c10	
docomo	SH252i	-	SHARP	2003/10/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 252i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH252i/c20/TB/W24H12	
docomo	SH505i	-	SHARP	2003/6/20	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH505i/c20/TB/W24H12	
docomo	SH505iS	-	SHARP	2003/12/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH505iS/c20/TB/W24H12	
docomo	SH506iC	-	SHARP	2004/7/16	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH506iC/c20/TB/W24H12	
docomo	SH821i	-	SHARP	2000/5/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 821i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SH821i/c10	
docomo	SO210i	-	SONY	2001/8/14	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 210i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO210i/c10	
docomo	SO211i	-	SonyEricsson	2002/2/6	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 211i/692i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO211i/c10	
docomo	SO212i	-	SonyEricsson	2002/11/9	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 212i/661i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO212i/c10/TB	
docomo	premini	SO213i	SonyEricsson	2004/7/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 213i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO213i/c10/TB	
docomo	premini-S	SO213iS	SonyEricsson	2004/11/26	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 213i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO213iS/c10/TB	
docomo	RADIDEN	SO213iWR	SonyEricsson	2005/10/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 213i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO213iWR/c10/TB	
docomo	SO502i	-	SONY	2000/5/24	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO502i	
docomo	SO502iWM	-	SONY	2000/12/1	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 502i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO502iWM/c10	
docomo	SO503i	-	SONY	2001/3/9	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO503i/c10	
docomo	SO503iS	-	SONY	2001/9/20	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 503i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO503iS/c10	
docomo	SO504i	-	SonyEricsson	2002/6/3	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 504i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO504i/c10/TB	
docomo	SO505i	-	SonyEricsson	2003/6/4	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO505i/c20/TB/W21H09	
docomo	SO505iS	-	SonyEricsson	2003/12/12	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 505i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO505iS/c20/TB/W20H10	
docomo	premini-II	SO506i	SonyEricsson	2005/2/10	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO506i/c20/TB/W20H10	
docomo	premini-III	SO506iS	SonyEricsson	2005/5/27	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO506iS/c20/TB/W20H10	
docomo	SO506iC	-	SonyEricsson	2004/7/23	2012/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	mov a 506i	iモードブラウザ1.0	PDC-P	DoCoMo/1.0/SO506iC/c20/TB/W20H10	
docomo	M1000	-	MOTOROLA	2005/7/1	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	スマートフォン _docomo	Symbian OS v7.0	W-CDMA	Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Motorola M1000;817c) Opera 7.50 [ja]/M1000/1.0	
docomo	NM850iG	-	NOKIA	2006/3/17	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	FOMA 850i	iモードブラウザ1.0	W-CDMA	DoCoMo/2.0 NM850iG(c100;TB;W22H10)	
docomo	N2001	-	NEC	2001/10/1	2017/3/31	端末故障、修理不可	FOMA 2001/2002	iモードブラウザ1.0	W-CDMA	DoCoMo/2.0 N2001(c10)	
docomo	BlackBerry 8707h	-	Research In Motion	2007/7/23	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.4.2.2	W-CDMA	BlackBerry8707/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/220	
docomo	BlackBerry Bold	-	Research In Motion	2009/2/20	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.4.6/5.0	HSDPA	BlackBerry9000/4.6.0.224 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/220	
docomo	BlackBerry Bold 9700	-	Research In Motion	2010/7/30	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.5.0	HSDPA	BlackBerry9700/5.0.0.743 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/220	
docomo	BlackBerry Curve 9300	-	Research In Motion	2010/12/1	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.5.0	HSDPA	BlackBerry9300/5.0.0.1007 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/220	
docomo	BlackBerry Bold 9780	-	Research In Motion	2011/6/29	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.6.0	HSDPA	Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9780; ja) AppleWebKit/534.8+ (KHTML, like Gecko) Version/6.0.0.587 Mobile; Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9900; ja)	
docomo	BlackBerry Bold 9900	-	Research In Motion	2012/3/30	2017/3/31	対応ネット接続サービス終了	スマートフォン _docomo	BlackBerry OS Ver.7.1	HSPA	AppleWebKit/534.11+ (KHTML, like Gecko) Version/7.1.0.318 Mobile Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) FOMA F1100	
docomo	F1100	-	FUJITSU	2008/3/17	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 6 Standard	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; PPC; 240x320; DCM06)	
docomo	hTc Z	-	HTC	2006/7/31	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC	W-CDMA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) FOMA HT1100	
docomo	HT1100	-	HTC	2008/6/12	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 6 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) FOMA HT1100	
docomo	HT-01A	-	HTC	2008/11/28	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 6.1 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) HT01A	
docomo	HT-02A	-	HTC	2008/12/19	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 6.1 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) HT02A	
docomo	SC-01B	-	Samsung	2010/2/26	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _docomo	Windows Mobile 6.5 Professional	HSPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT5.1) SC-01B	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
docomo	T-01A	-	TOSHIBA	2009/6/20	2017/12/6	利用減少	スマートフォン docomo	Windows Mobile 6.1 Professional/6.5 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; T-01A)	
docomo	T-01B	dynapocket	TOSHIBA	2010/6/18	2017/12/6	利用減少	スマートフォン docomo	Windows Mobile 6.5.3 Professional	HSPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; T-01B; Windows Phone 6.5.3.5)	
au	702G	-	KYOCERA	2000/6/29	2003/3/31	通信不可 (PDC方式サービス終了)	700G	UP.Browser/3.0(HDML)	PDC	UP.Browser/3.04-KC11 UP.Link/3.2.2.7c	
au	703G	-	KYOCERA	2000/6/29	2003/3/31	通信不可 (PDC方式サービス終了)	700G	UP.Browser/3.0(HDML)	PDC	UP.Browser/3.04-KC12 UP.Link/3.2.2.7c	
au	704G	-	Panasonic	2000/7/7	2003/3/31	通信不可 (PDC方式サービス終了)	700G	UP.Browser/3.0(HDML)	PDC	UP.Browser/3.04-MA11 UP.Link/3.2.2.7c	
au	705G	-	SONY	2000/7/15	2003/3/31	通信不可 (PDC方式サービス終了)	700G	UP.Browser/3.0(HDML)	PDC	UP.Browser/3.04-MA12 UP.Link/3.2.2.7c	
au	701G	-	TOSHIBA	2000/4/17	2003/3/31	通信不可 (PDC方式サービス終了)	700G	UP.Browser/3.0(HDML)	PDC	UP.Browser/3.04-TS11 UP.Link/3.2.2.7c	
au	C303CA	-	CASIO	2000/1/5	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-CA11 UP.Link/3.4.4	
au	C311CA	-	CASIO	2000/9/15	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-CA12 UP.Link/3.4.4	
au	C202DE	-	DENSO	1999/10/15	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C200	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.02-DN01 UP.Link/3.4.4	
au	C201H	-	HITACHI	1999/3/15	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C200	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.01-HI01 UP.Link/3.2.1.2	
au	C302H	-	HITACHI	1999/12/25	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.01-HI02 UP.Link/3.2.1.2	
au	C309H	-	HITACHI	2000/7/29	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.03-HI11 UP.Link/3.4.4	
au	C307K	-	KYOCERA	2000/8/17	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-HI12 UP.Link/3.4.4	
au	C313K	-	KYOCERA	2000/12/5	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-KC11 UP.Link/3.4.4	
au	C308P	-	Panasonic	2000/7/4	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-KC12 UP.Link/3.4.4	
au	C304SA	-	SANYO	2000/1/5	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-MA11 UP.Link/3.4.4	
au	C305S	-	SONY	2000/2/5	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-MA12 UP.Link/3.4.4	
au	C301T	-	TOSHIBA	1999/12/25	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SY11 UP.Link/3.4.4	
au	C310T	-	TOSHIBA	2000/10/2	2005/11/30	対応ネット接続サービス終了	C300	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-TS11 UP.Link/3.4.4	
au	C409CA	-	CASIO	2001/3/15	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-TS12 UP.Link/3.4.4	
au	C452CA	-	CASIO	2001/8/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-CA13 UP.Link/3.4.4	
au	C402DE	-	DENSO	2000/11/15	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-CA14 UP.Link/3.4.4	
au	C407H	-	HITACHI	2001/3/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-DN11 UP.Link/3.4.4	
au	C451H	-	HITACHI	2001/7/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-HI13 UP.Link/3.4.4	
au	C414K	-	KYOCERA	2001/8/15	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-HI14 UP.Link/3.4.4	
au	C414KII	-	KYOCERA	2001/12/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-KC13 UP.Link/3.4.4	
au	A1012K	-	KYOCERA	2002/4/1	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	A1000	UP.Browser/3.0(HDML)	CDMA2000 1x	UP.Browser/3.04-KC14 UP.Link/3.4.4	
au	A1012KII	-	KYOCERA	2002/9/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	A1000	UP.Browser/3.0(HDML)	CDMA2000 1x	UP.Browser/3.04-KC14 UP.Link/3.4.4	
au	A1013K	-	KYOCERA	2002/9/6	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	A1000	UP.Browser/3.0(HDML)	CDMA2000 1x	UP.Browser/3.04-KC15 UP.Link/3.4.4	
au	C408P	-	Panasonic	2001/3/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-KC15 UP.Link/3.4.4	
au	C401SA	-	SANYO	2000/11/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-MA13 UP.Link/3.4.4	
au	C403ST	-	SANYO	2000/11/15	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SY12 UP.Link/3.4.4	
au	C405SA	-	SANYO	2000/12/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SY13 UP.Link/3.4.4	
au	C411ST	-	SANYO	2001/7/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-ST12 UP.Link/3.4.4	
au	C412SA	-	SANYO	2001/7/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SY14 UP.Link/3.4.4	
au	C1001SA	-	SANYO	2001/12/13	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C1000	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SY15 UP.Link/3.4.4	
au	A1011ST	-	SANYO	2002/4/1	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	A1000	UP.Browser/3.0(HDML)	CDMA2000 1x	UP.Browser/3.04-ST13 UP.Link/3.4.4	
au	A1014ST	-	SANYO	2002/9/20	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	A1000	UP.Browser/3.0(HDML)	CDMA2000 1x	UP.Browser/3.04-ST14 UP.Link/3.4.4	
au	C404S	DIVA	SONY	2000/11/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SN12 UP.Link/3.4.4	
au	C406S	-	SONY	2000/12/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SN14 UP.Link/3.4.4	
au	C413S	-	SONY	2001/6/25	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SN13 UP.Link/3.4.4	
au	C1002S	-	SonyEricsson	2001/12/22	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C1000	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SN15 UP.Link/3.4.4	
au	C410T	-	TOSHIBA	2001/5/26	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-SN16 UP.Link/3.4.4	
au	C415T	-	TOSHIBA	2001/8/5	2008/5/31	対応ネット接続サービス終了	C400	UP.Browser/3.0(HDML)	cdmaOne	UP.Browser/3.04-TS13 UP.Link/3.4.4	
au	A3012CA	-	CASIO	2002/4/1	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A3000	UP.Browser/6.0	CDMA2000 1x	KDDI-CA21 UP.Browser/6.0.6 (GUI) MMP/1.1	
au	A5302CA	-	CASIO	2002/11/29	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5300	UP.Browser/6.0	CDMA2000 1x	KDDI-CA22 UP.Browser/6.0.8.1 (GUI) MMP/1.1	
au	A5401CA	-	CASIO	2003/5/30	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5400	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA23 UP.Browser/6.2.0.3.111 (GUI) MMP/1.1	
au	A5401CAII	-	CASIO	2003/10/31	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5400	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA23 UP.Browser/6.2.0.5 (GUI) MMP/2.0	
au	A5403CA	-	CASIO	2003/12/20	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5400	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA24 UP.Browser/6.2.0.5 (GUI) MMP/2.0	
au	A5406CA	-	CASIO	2004/6/30	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5400	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA25 UP.Browser/6.2.0.6.2 (GUI) MMP/2.0	
au	A5407CA	-	CASIO	2004/6/25	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5400	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA26 UP.Browser/6.2.0.6.2 (GUI) MMP/2.0	
au	A5512CA	-	CASIO	2005/7/8	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5500	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA27 UP.Browser/6.2.0.9 (GUI) MMP/2.0	
au	GzOne TYPE-R	A5513CA	CASIO	2005/7/23	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5500	UP.Browser/6.2	CDMA2000 1x	KDDI-CA28 UP.Browser/6.2.0.9 (GUI) MMP/2.0	
au	W21CA	-	CASIO	2004/12/18	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W20	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA31 UP.Browser/6.2.0.7.3.129 (GUI) MMP/2.0	
au	W21CAII	-	CASIO	2005/4/28	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W20	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA31 UP.Browser/6.2.0.7.3.129 (GUI) MMP/2.0	
au	W31CA	-	CASIO	2005/7/29	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W30	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA32 UP.Browser/6.2.0.7.3.129 (GUI) MMP/2.0	
au	W41CA	-	CASIO	2006/2/10	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W40	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.10.4 (GUI) MMP/2.0	
au	W42CA	-	CASIO	2006/6/30	2014/10/2	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W40	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA34 UP.Browser/6.2.0.10.3.3 (GUI) MMP/2.0	
au	W43CA	-	CASIO	2006/9/21	2014/10/2	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W40	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA35 UP.Browser/6.2.0.11.1.2 (GUI) MMP/2.0	
au	E03CA	-	CASIO	2006/12/12	2014/10/2	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN E00	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA36 UP.Browser/6.2.0.10.3.3 (GUI) MMP/2.0	
au	W51CA	-	CASIO	2007/2/2	2014/10/2	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W50	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-CA37 UP.Browser/6.2.0.12.1.3 (GUI) MMP/2.0	
au	C3001H	-	HITACHI	2001/12/1	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	C3000/5000	UP.Browser/6.0	cdmaOne	KDDI-HI21 UP.Browser/6.0.2.273 (GUI) MMP/1.1	
au	A5303H	-	HITACHI	2002/12/5	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5300	UP.Browser/6.0	CDMA2000 1x	KDDI-HI23 UP.Browser/6.0.8.1 (GUI) MMP/1.1	
au	A5303HII	-	HITACHI	2003/6/21	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	A5300	UP.Browser/6.0	CDMA2000 1x	KDDI-HI24 UP.Browser/6.0.8.3 (GUI) MMP/1.1	
au	W11H	-	HITACHI	2003/11/28	2012/7/22	通信不可 (新800MHz非対応)	WIN W10	UP.Browser/6.2	EV-DO Rel.0	KDDI-HI31 UP.Browser/6.2.0.5 (GUI) MMP/2.0	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
TU-KA	TS02	-	SANYO	2000/8/5	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx00	UP.Browser/3.0	PDC	UP.Browser/3.04-SYT2 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TS11	-	SANYO	2001/10/5	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx10	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-SYT3 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TS31	-	SANYO	2003/3/15	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx30	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-SYT4 UP.Link/3.4.5.6	
TU-KA	TS41	-	SANYO	2004/1/9	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx40	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-SYT5 UP.Link/3.4.5.6	
TU-KA	TT01	-	TOSHIBA	1999/12/18	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx00	UP.Browser/3.0	PDC	UP.Browser/3.04-TST1 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TT02	-	TOSHIBA	2000/5/18	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx00	UP.Browser/3.0	PDC	UP.Browser/3.04-TST2 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TT03	-	TOSHIBA	2000/11/9	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx00	UP.Browser/3.0	PDC	UP.Browser/3.04-TST3 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TT11	-	TOSHIBA	2001/10/26	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx10	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST4 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TT21	-	TOSHIBA	2002/3/16	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx20	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST5 UP.Link/3.4.4	
TU-KA	TT22	-	TOSHIBA	2002/10/19	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx20	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST6 UP.Link/3.4.5.6	
TU-KA	TT31	-	TOSHIBA	2003/6/28	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx30	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST7 UP.Link/3.4.5.6	
TU-KA	TT32	-	TOSHIBA	2003/11/29	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx30	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST8 UP.Link/3.4.5.6	
TU-KA	TT51	-	TOSHIBA	2005/3/29	2008/3/31	通信不可(キャリアサービス終了)	Tx50	UP.Browser/3.0	PDC-P	UP.Browser/3.04-TST9 UP.Link/3.4.5.6	
SoftBank	V801SA	-	SANYO	2003/12/1	2007/12/31	通信不可(ネットワークの更新に対応不可)	V801	W	W-CDMA	J-PHONE/5.0/V801SA/SN***** SA/0001JP Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.0 J-PHONE/5.0/V801SA_a/SN***** SA/0001JP Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.0	
SoftBank	V801SH	-	SHARP	2004/4/28	2008/7/31	通信不可(ネットワークの更新に対応不可)	V801	W	W-CDMA	J-PHONE/5.0/V801SH/SN***** SH/0005aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.0	
SoftBank	J-D03	-	MITSUBISHI	2000/9/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-D03	東北、中国、四国地域では「J-D03s」として発売(ステーション非対応)
SoftBank	J-D04	-	MITSUBISHI	2001/3/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-D04	
SoftBank	J-D05	-	MITSUBISHI	2001/8/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-D05	
SoftBank	J-D06	-	MITSUBISHI	2002/7/20	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-D06	
SoftBank	J-D08	-	MITSUBISHI	2003/7/10	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-D08	
SoftBank	J-D31	-	MITSUBISHI	2001/10/6	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-D31	
SoftBank	V301D	-	MITSUBISHI	2003/11/7	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V301D	
SoftBank	V401D	-	MITSUBISHI	2004/6/24	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V401D	
SoftBank	J-DN02	-	DENSO	2000/3/9	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-DN02 J-PHONE/2.0/J-DN02_a J-PHONE/2.0/J-DN02_b	
SoftBank	J-DN03	-	DENSO	2001/5/15	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-DN03 J-PHONE/3.0/J-DN03_a	
SoftBank	J-K03	-	KENWOOD	2000/9/6	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-K03	東北、中国、四国地域では「J-K03s」として発売(ステーション非対応)
SoftBank	J-K04	-	KENWOOD	2001/3/3	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-K04	
SoftBank	J-K05	-	KENWOOD	2001/11/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-K05	
SoftBank	J-K51	-	KENWOOD	2002/3/23	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P	J-PHONE/4.0/J-K51/SN***** KW/1.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.0	
SoftBank	J-N03	-	NEC	2000/1/20	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-N03	東北、中国、四国地域では「J-N03s」として発売(ステーション非対応)
SoftBank	J-N03II	-	NEC	2001/6/29	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-N03B	
SoftBank	J-N04	-	NEC	2001/11/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-N04	
SoftBank	J-N05	-	NEC	2002/6/15	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-N05	
SoftBank	J-N51	-	NEC	2003/5/16	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(2)	PDC-P	J-PHONE/4.2/J-N51/SN***** N/01000100 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.1	
SoftBank	V601N	-	NEC	2003/12/5	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P4(2)	PDC-P	J-PHONE/4.2/V601N/SN***** N/01000100 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.1	
SoftBank	J-NM01	-	NOKIA	2001/6/6	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-NM01 J-PHONE/3.0/J-NM01_a J-PHONE/3.0/J-NM01_b	
SoftBank	J-NM02	-	NOKIA	2002/2/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-NM02	
SoftBank	J-P02	-	Panasonic	2000/6/3	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-P02	
SoftBank	J-P03	-	Panasonic	2000/12/16	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-P03	
SoftBank	J-P51	-	Panasonic	2002/5/31	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P	J-PHONE/4.0/J-P51/SN***** MA/JDP51A36 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.0	
SoftBank	J-PE03	-	Pioneer	2000/10/13	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-PE03 J-PHONE/3.0/J-PE03_a J-PHONE/3.0/J-PE03_b J-PHONE/3.0/J-PE03_c J-PHONE/3.0/J-PE03B	
SoftBank	J-PE03II	-	Pioneer	2001/5/14	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-PE03B_a	
SoftBank	J-SA02	-	SANYO	2000/5/30	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-SA02	
SoftBank	J-SA03	-	SANYO	2001/4/28	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SA03 J-PHONE/3.0/J-SA03_a	
SoftBank	J-SA04	-	SANYO	2001/11/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SA04 J-PHONE/3.0/J-SA04_a	
SoftBank	J-SA05	-	SANYO	2002/12/6	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SA05	
SoftBank	J-SA06	-	SANYO	2003/8/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SA06	
SoftBank	J-SA51	-	SANYO	2002/10/19	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P	J-PHONE/4.1/J-SA51/SN***** SA/0001JP Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.1 J-PHONE/4.1/J-SA51_a/SN***** SA/0001JP Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JSCl-1.1.1	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
SoftBank	V401SA	-	SANYO	2004/7/16	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V401SA	
SoftBank	J-SH02	-	SHARP	1999/12/10	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-SH02 J-PHONE/2.0/J-SH02.a	
SoftBank	J-SH03	-	SHARP	2000/5/26	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-SH03 J-PHONE/2.0/J-SH03.a	
SoftBank	J-SH04	-	SHARP	2000/11/1	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH04 J-PHONE/3.0/J-SH04.a J-PHONE/3.0/J-SH04.b J-PHONE/3.0/J-SH04.c	東北、中国、四国地域では「J-SH04s」として発売(ステーション非対応)
SoftBank	J-SH05	-	SHARP	2000/12/2	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH05 J-PHONE/3.0/J-SH05.a	東北、中国、四国地域では「J-SH05s」として発売(ステーション非対応)
SoftBank	J-SH06	-	SHARP	2001/4/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH06	
SoftBank	J-SH07	-	SHARP	2001/6/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH07	
SoftBank	J-SH08	-	SHARP	2002/2/1	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH08	
SoftBank	J-SH09	-	SHARP	2002/8/23	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH09 J-PHONE/3.0/J-SH09.a	
SoftBank	J-SH10	-	SHARP	2003/3/20	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-SH10 J-PHONE/3.0/J-SH10.a	
SoftBank	J-SH51	-	SHARP	2002/3/1	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P	J-PHONE/4.0/J-SH51/SN***** SH/0001aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.1.0 J-PHONE/4.0/J-SH51.a/SN***** SH/0001aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.1.0 J-PHONE/4.1/J-SH52/SN***** SH/0002aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.1.1 J-PHONE/4.2/J-SH53/SN***** SH/0003aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.1 J-PHONE/4.2/J-SH53.a/SN***** SH/0003aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.1	
SoftBank	J-SH52	-	SHARP	2002/10/11	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P		
SoftBank	J-SH53	-	SHARP	2003/5/27	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P5	PDC-P		
SoftBank	201SH	-	SHARP	2006/10/20	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V201SH	
SoftBank	V301SH	-	SHARP	2004/2/27	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V301SH	
SoftBank	V302SH	-	SHARP	2005/8/19	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V302SH	
SoftBank	V401SH	-	SHARP	2003/11/21	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V401SH	
SoftBank	V402SH	-	SHARP	2004/7/24	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V402SH	
SoftBank	V403SH	-	SHARP	2006/2/25	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V403SH	
SoftBank	V501SH	-	SHARP	2005/7/1	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V500	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V501SH/SN***** SH/0008aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	V601SH	-	SHARP	2003/12/12	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P5	PDC-P	J-PHONE/4.2/V601SH/SN***** SH/0004aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.1 J-PHONE/4.3/V602SH/SN***** SH/0006aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.2	
SoftBank	V602SH	-	SHARP	2004/7/2	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P6	PDC-P		
SoftBank	V603SH	-	SHARP	2005/2/18	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V603SH/SN***** SH/0007aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	V604SH	-	SHARP	2005/11/19	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V604SH/SN***** SH/0009aa Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	J-T04	-	TOSHIBA	2000/6/30	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C2	PDC	J-PHONE/2.0/J-T04	
SoftBank	J-T05	-	TOSHIBA	2001/3/9	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-T05	
SoftBank	J-T06	-	TOSHIBA	2001/8/10	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-T06	
SoftBank	J-T07	-	TOSHIBA	2002/7/5	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-T07	
SoftBank	J-T08	-	TOSHIBA	2002/12/21	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-T08	
SoftBank	J-T09	-	TOSHIBA	2003/3/7	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C3	PDC	J-PHONE/3.0/J-T09	
SoftBank	J-T010	-	TOSHIBA	2003/7/11	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-00/30	C4	PDC	J-PHONE/3.0/J-T10	
SoftBank	J-T51	-	TOSHIBA	2002/4/26	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	J-50	P4(1)	PDC-P	J-PHONE/4.0/J-T51/SN***** TS/1.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.1.0	
SoftBank	V301T	-	TOSHIBA	2003/10/24	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V301T	
SoftBank	V302T	-	TOSHIBA	2004/2/20	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V302T	
SoftBank	V303T	-	TOSHIBA	2004/5/21	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V303T	
SoftBank	304T	-	TOSHIBA	2006/9/9	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V304T	
SoftBank	304T_nocamera	-	TOSHIBA	2006/9/9	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V200/300	C3	PDC	J-PHONE/3.0/V304T	カメラなしモデル
SoftBank	V401T	-	TOSHIBA	2004/4/28	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V400	C4	PDC	J-PHONE/3.0/V401T	
SoftBank	V501T	-	TOSHIBA	2005/7/9	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V500	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V501T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	V502T	-	TOSHIBA	2006/1/27	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V500	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V502T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	V601T	-	TOSHIBA	2004/7/17	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P6	PDC-P	J-PHONE/4.3/V601T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.2	
SoftBank	V602T	nudio	TOSHIBA	2004/11/12	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P6	PDC-P	J-PHONE/4.3/V602T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.2.2	
SoftBank	V603T	-	TOSHIBA	2005/2/19	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V603T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	
SoftBank	V604T	-	TOSHIBA	2006/4/22	2010/3/31	通信不可(PDC方式サービス終了)	V600	P7	PDC-P	J-PHONE/4.3/V604T/SN***** TS/2.00 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 Ext-Profile/JJCL-1.3.2	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
SoftBank	N82	-	NOKIA	2008/11/28	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	スマートフォン _SoftBank	Symbian OS v9.2	W-CDMA	Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN82/20.0.221 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413 Nokia/N82JP	
SoftBank	702NK	-	NOKIA	2004/12/8	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	SB 700	3GC1	W-CDMA	Vodafone/1.0/V702NK/NKJ001/SN***** Series60/2.6 Nokia6630/2.39.148 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
SoftBank	702NKII	-	NOKIA	2005/12/17	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	SB 700	3GC1	W-CDMA	Vodafone/1.0/V702NK2/NKJ001/SN***** Series60/2.6 Nokia6680/4.04.28 Profile/MIDP-2.0	
SoftBank	804NK	-	NOKIA	2006/8/12	2015/11/30	通信不可(総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正)	SB 800	3GC1	W-CDMA	Vodafone/1.0/V804NK/NKJ001/SN***** Series60/3.0 NokiaN71/3.0630 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1	
SoftBank	X01HT	-	HTC	2006/10/14	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; HTC/X01HT; PPC; 240x320)	
SoftBank	X02HT	-	HTC	2007/9/22	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6 Standard	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.12) HTC/X02HT	
SoftBank	X03HT	-	HTC	2008/4/25	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6 Standard	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) HTC/X03HT	
SoftBank	X04HT	Touch Diamond	HTC	2008/11/8	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6.1 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) HTC/X04HT	
SoftBank	X05HT	Touch Pro	HTC	2008/12/5	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6.1 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) HTC/X05HT	
SoftBank	X01NK	E61	NOKIA	2007/4/26	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Symbian OS v9.1	W-CDMA	Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.1; U; en-us) AppleWebKit/413 (KHTML, Like Gecko) Safari/413 Nokia/X01NK	
SoftBank	X02NK	N95	NOKIA	2008/4/25	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Symbian OS v9.2	HSDPA	Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95/20.0.273 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413 Nokia/X02NK	
SoftBank	X01SC	-	Samsung	2009/12/18	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6.5 Standard	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 8.12; MSIEMobile 6.0) SAMSUNG/X01SC	
SoftBank	X01T	-	TOSHIBA	2007/12/8	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.12) Toshiba/X01T	
SoftBank	X02T	dynapocket	TOSHIBA	2009/12/11	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _SoftBank	Windows Mobile 6.5 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Toshiba/X02T; Windows Phone 6.5)	
EMOBILE	H11T	-	TOSHIBA	2008/3/28	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	H10/30	EMOBILE NetFront	HSDPA	emobile/1.0.0 (H11T; like Gecko; Wireless) NetFront/3.4	
EMOBILE	H11HW	-	HUAWEI	2008/6/14	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	H10/30	EMOBILE Obigo	HSDPA	Huawei/1.0/H11HW/B000 Browser/Obigo-Browser/Q04A	
EMOBILE	H12HW	E.T.	HUAWEI	2009/2/7	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	H10/30	EMOBILE Obigo	HSDPA	Huawei/1.0/H12HW/B000 Browser/Obigo-Browser/Q04A	
EMOBILE	H31IA	-	Inventec	2010/2/19	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	H10/30	EMOBILE IAC	HSPA	IAC/1.0 (H31IA;like Gecko;OpenBrowser) WWW Browser/ver1.0	
EMOBILE	S11HT	EMONSTER	HTC	2008/3/28	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Windows Mobile 6 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) S11HT	
EMOBILE	S12HT	EMONSTER lite	HTC	2008/7/19	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Windows Mobile 6 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.7) S12HT	
EMOBILE	S21HT	Touch Diamond	HTC	2008/10/10	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Windows Mobile 6.1 Professional	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) S21HT	
EMOBILE	S22HT	Dual Diamond	HTC	2008/12/20	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Windows Mobile 6.1 Standard	HSDPA	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) S22HT	
EMOBILE	GS01	Dell Streak Pro	DELL	2012/3/8	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.3	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.5; ja-jp; GS01 Build/GRJ90) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile	
EMOBILE	S31HT	HTC Aria	HTC	2010/12/17	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.2	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; ja-jp; S31HT Build/FRG83) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile	
EMOBILE	S31HW	Pocket WiFi S	HUAWEI	2011/1/14	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.2	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; ja-jp; S31HW Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile	
EMOBILE	S41HW	Pocket WiFi S II	HUAWEI	2011/7/14	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.3	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ja-jp; S41HW Build/HuaweiU8510) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko)	
EMOBILE	S42HW	smart bar	HUAWEI	2011/9/22	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.3	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; ja-jp; S42HW Build/HuaweiS42HW) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko)	
EMOBILE	GS02	-	HUAWEI	2011/12/1	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.3	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; ja-jp; GS02 Build/HuaweiU8860) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile	
EMOBILE	GS03	-	HUAWEI	2012/6/14	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 4.0	HSPA+	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ja-jp; GS03 Build/HuaweiU9200-92) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30	
EMOBILE	GL07S	STREAM X	HUAWEI	2013/3/7	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 4.1	HSPA/LTE	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; GL07S Build/HuaweiU9700L) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30	
EMOBILE	S51SE	Sony Ericsson mini	SonyEricsson	2011/10/28	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _EMOBILE	Android 2.3	HSPA	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; ja-jp; SonyEricssonS51SE Build/4.0.2.A.0.58) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1	
Ymobile	302HW	STREAM S	HUAWEI	2014/8/1	2018/1/31	通信不可(3Gサービス終了)	スマートフォン _Ymobile	Android 4.4	HSPA/LTE	Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; 302HW Build/HuaweiP6S-L04) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/537.36 YJApp-ANDROID jp.co.yahoo.android.ybrowser/1.5.10	
WILLCOM	WS003SH	W-ZERO3	SHARP	2005/12/14	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _WILLCOM	Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC	PHS	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; SHARP/WS003SH; PPC; 480x640)	
WILLCOM	WS004SH	W-ZERO3	SHARP	2006/6/22	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _WILLCOM	Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC	PHS	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; SHARP/WS004SH; PPC; 480x640)	
WILLCOM	WS007SH	W-ZERO3[es]	SHARP	2006/7/27	2017/12/6	利用減少	スマートフォン _WILLCOM	Windows Mobile 5.0 software for Pocket PC	PHS	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; SHARP/WS007SH; PPC; 480x640)	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
WILLCOM	WS011SH	Advanced/W-ZERO3[es]	SHARP	2007/7/19	2017/12/6	利用減少	スマートフォン WILLCOM	Windows Mobile 6 Classic	PHS	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.12) WS011SH	
WILLCOM	WS020SH	WILLCOM 03	SHARP	2008/6/27	2017/12/6	利用減少	スマートフォン WILLCOM	Windows Mobile 6.1 Classic	PHS	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) WS020SH	
WILLCOM	WS027SH	HYBRID W-ZERO3	SHARP	2010/1/28	2017/11/30	3G通信にdocomo網を使うモデルは2017/11/30サービス終了	スマートフォン WILLCOM	Windows Mobile 6.5 Professional	PHS/3G	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 8.12; MSIEMobile 6.0) WS027SH	
docomo	633S	バルディオ	SHARP	2001/12/3	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 630	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/633S/c20	
docomo	641SF	バルディオ	SHARP	2001/2/6	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 640	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/641S/c10	
docomo	641Ss	バルディオ	SHARP	2001/2/6	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 640	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/641S/c10	
docomo	642S	バルディオ	SHARP	2002/2/13	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 640	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/642S/c20	
docomo	SH712m	Picwalk	SHARP	2001/6/12	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 710m	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/SH712m/c10	
docomo	641P	バルディオ	Panasonic	2001/10/5	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 640	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/641P/c10	
docomo	P711m	Picwalk	Panasonic	2001/1/15	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 710m	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.1/P711m/c10	音声通話非対応
docomo	P751v	Lookwalk	Panasonic	2002/7/17	2008/1/7	通信不可 (PHS方式サービス終了)	ブラウザホン 750v	DoCoMo PHS	PHS	DoCoMo/1.0/P751v/c100/s64/kPHS-K	
WILLCOM	AH-J3001V	-	JRC	2003/4/1	2012/4/30	通信不可 (制御チャネル移行非対応)	AH-3000/WX220	WILLCOM CNF	PHS	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;JRC/AH-J3001V;AH-J3002V/[FW_ver]/0100/c50)CNF/2.0	
WILLCOM	AH-J3002V	-	JRC	2003/4/1	2012/4/30	通信不可 (制御チャネル移行非対応)	AH-3000/WX220	WILLCOM CNF	PHS	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;JRC/AH-J3001V;AH-J3002V/[FW_ver]/0100/c50)CNF/2.0	
WILLCOM	AH-J3003S	-	JRC	2004/7/15	2017/7/31	利用減少	AH-3000/WX220	WILLCOM CNF	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/AH-J3003S/[FW_ver]/0100/c50)CNF/2.0	
WILLCOM	WX220J	-	JRC	2007/1/25	2017/7/31	利用減少	AH-3000/WX220	WILLCOM CNF	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/WX220J/[FW_ver]/17/C128)	
WILLCOM	WX310J	-	JRC	2006/1/18	2017/7/31	利用減少	WX300/310	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/WX310J/[FW_ver]/17/C128)	
WILLCOM	WX321J	-	JRC	2007/2/15	2017/7/31	利用減少	WX320	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/WX321J/[FW_ver]/17/C128)	
WILLCOM	WX330J	-	JRC	2008/11/13	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;JRC/WX330J/[FW_ver]/17/C128)	
WILLCOM	9(nine)	WS009KE	asumo	2006/12/14	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KES/WS009KE/[FW_ver]/1/C128)	
WILLCOM	9(nine)_bamodel	WS009KE	asumo	2007/8/3	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KES/WS009KEBA/2/[FW_ver]/1/C128)	
WILLCOM	9(nine)+	WS009KE	asumo	2008/1/31	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KES/WS009KEplus/2;0001/[FW_ver]/1/C128)	
WILLCOM	9(nine)+_gadget	WS009KE	asumo	2008/12/9	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;ASUMO/WS009KEplus/2;0001/[FW_ver]/1/C128)	
WILLCOM	WILLCOM 9	WS018KE	asumo	2008/7/18	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KES/WS018KE/2;0001/[FW_ver]/1/C128)	
WILLCOM	AH-K3001V	-	KYOCERA	2004/5/14	2017/7/31	利用減少	AH-3000/WX220	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;KYOCERA/AH-K3001V/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.0	
WILLCOM	AH-K3002V	-	KYOCERA	2005/9/1	2017/7/31	利用減少	AH-3000/WX220	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(DDIPOCKET;KYOCERA/AH-K3002V/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.0	
WILLCOM	WX300K	-	KYOCERA	2005/11/18	2017/7/31	利用減少	WX300/310	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX300K/1/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.0	
WILLCOM	WX310K	-	KYOCERA	2005/11/25	2017/7/31	利用減少	WX300/310	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX310K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.0	
WILLCOM	WX320K	-	KYOCERA	2007/2/15	2017/7/31	利用減少	WX320	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX320K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.0	
WILLCOM	WX320KR	-	KYOCERA	2007/9/5	2017/7/31	利用減少	WX320	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX320KR/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	WX330K	-	KYOCERA	2008/3/6	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX330K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	HONEY BEE	WX331K	KYOCERA	2008/2/22	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX331K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	HONEY BEE 2	WX331KC	KYOCERA	2008/11/7	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX331KC/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	HONEY BEE 3	WX333K	KYOCERA	2009/11/12	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX333K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	HONEY BEE BOX	WX334K	KYOCERA	2010/2/16	2017/7/31	利用減少	WX330	WILLCOM Opera	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX334K/2/[FW_ver]/0.1/C100)Opera 7.2 EX	
WILLCOM	WX340K	-	KYOCERA	2009/2/19	2017/7/31	利用減少	WX340/350	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX340K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	BAUM	WX341K	KYOCERA	2009/3/19	2017/7/31	利用減少	WX340/350	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX341K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	HONEY BEE 4	WX350K	KYOCERA	2010/12/3	2017/7/31	利用減少	WX340/350	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX350K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	WX01K	-	KYOCERA	2011/10/6	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX01K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	Sweetia	WX02K	KYOCERA	2011/11/10	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX02K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	LIBERIO	WX03K	KYOCERA	2011/11/10	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX03K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	Casablanca	WX05K	KYOCERA	2012/6/7	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX05K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	
WILLCOM	HONEY BEE 5	WX07K	KYOCERA	2012/11/15	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX07K/2/[FW_ver]/1/C256)NetFront/3.4	

保有終了機種

2018/3/19 KSK FLEXFIRM

キャリア	機種名	別名	メーカー	端末発売日	保有終了日	保有終了理由	シリーズ	開発者向け分類	通信方式 (国内)	USER_AGENT	備考
WILLCOM	WX09K	-	KYOCERA	2013/2/21	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX09K/2:[FW_ver]/1/C256) NetFront/3.4	
WILLCOM	WX310SA	-	SANYO	2005/11/25	2017/7/31	利用減少	WX300/310	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;SANYO/WX310SA/2:[FW_ver]/1/C128) NetFront/3.3	
WILLCOM	PANTONE	WX01SH	SHARP	2012/8/3	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;SHARP/WX01SH/2:[FW_ver]/1/C256) NetFront/3.4	
WILLCOM	WX02SH	-	SHARP	2012/12/20	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;SHARP/WX02SH/2:[FW_ver]/1/C256) NetFront/3.4	
WILLCOM	PANTONE(WX03SH)	-	SHARP	2013/4/25	2017/7/31	利用減少	WX00	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;SHARP/WX03SH/2:[FW_ver]/1/C256) NetFront/3.4	
WILLCOM	WX320T	-	TOSHIBA	2007/7/13	2017/7/31	利用減少	WX320	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;TOSHIBA/WX320T/2:[FW_ver]/1/C128) NetFront/3.4	
WILLCOM	WILLCOM LU	WS023T	TOSHIBA	2008/12/4	2017/7/31	利用減少	WS000	WILLCOM NetFront	PHS	Mozilla/3.0(WILLCOM;TOSHIBA/WS023T/2;0001:[FW_ver]/1/C128) NetFront/3.4	